

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD JAREM"

PLAN REMONTÓW 2021

L.p.	ZESTAWIENIE ROBÓT	kpl.	Ilość kond.	Wykonawstwo	Uwagi
I	Remont klatek schodowych				
1	Broniewskiego 41/I	1	3	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
2	Broniewskiego 41/II	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
3	Broniewskiego 41/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
4	Broniewskiego 41/IV	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
5	Broniewskiego 41/V	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
6	Legionów 59/I	1	3	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
7	Legionów 59/II	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
8	Legionów 59/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
9	Legionów 61/I	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
10	Legionów 61/II	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
11	Legionów 61/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
12	Legionów 61/IV	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
13	Legionów 63/I	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
14	Legionów 63/II	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
15	Legionów 63 III	1	3	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
16	Legionów 67/I	1	3	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
17	Legionów 67/II	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
18	Legionów 67/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
19	Legionów 67/IV	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
20	Legionów 67/V	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
21	Ogólna 44/I	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
22	Ogólna 44/II	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
23	Ogólna 44/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
24	Ogólna 44/IV	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn. i wewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
25	Ogólna 52/I	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
26	Ogólna 52/II	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
27	Ogólna 52/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
28	Ogólna 52/IV	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
29	Ogólna 52/V	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
30	Ogólna 56/I	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
31	Ogólna 56/II	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
32	Ogólna 56/III	1	5	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
33	Ogólna 56/IV	1	4	z udziałem S.W.	z wym. drzwi zewn., wiatrołap, koryt. piwn., wylaz na dach, ośw. LED kl. sch.
		33	4,33		

II	Remont balkonów	szt.		Wykonawstwo	Uwagi
1	Rydla 7	24		Zlecone	Remont płyt balkonowych z założeniem obróbki blacharskiej
2	Rydla 9	31		Zlecone	Remont płyt balkonowych z założeniem obróbki blacharskiej
		55			

